
VMG Series



RoHS



空氣壓縮機消耗的電量,約佔工廠全體的20%。


另外,空氣消耗量當中的70%被使用於吹氣。 ${\sf SMC}$ 的噴槍與既有品比較,由於壓力損失變少,可以 ${\sf CME}$ 及空氣量少的情況下使用,

因此可以減少壓縮機約20%的電力消耗。


對節能空壓系統的提案

節能效果

針對總計一年的噴槍作業時間(8,300h)的消耗電費,使用既有品時的費用為194,220日圓,由於使用SMC產品(噴槍+S快速連接器+伸縮管)時的費用為155,625日圓,所以削減**20%**的有效金額(**38,595**日圓/年)。



僅有 噴槍(VMG) 的節能效果



算出條件 吹氣距離:100mm 衝突壓力:0.011MPa 電費:15日圖 / kWh

5日圓/kWh 作業模式


·吹氣時間:10s/回 ·頻率:12回/h


·作業時間:10h/日 ·作業日數:250日/年

·使用台數:100台 此情形的總計作業時間:8.300h

閥的構造與壓力損失

因流體流動呈現直線性,所以可"減少壓力損失"!







SMC以節能為企業宗旨,支援各生產線的系統更新。




改善例

重新改善吹氣作業,變更為有效斷面積大的SMC噴槍、S快速連接器、伸縮管。






		改善改善後	改善前	
	連接器	S快速連接器	既有品	
使用機器	配管	TCU1065-1-20-X6	既有品伸縮管(內徑ø5、相當於長度5m)	
	空氣噴槍	VMG(噴嘴口徑ø2.5)	既有品(噴嘴口徑∅3)	
	連接器、配管(S₀)	13.45mm²	5.1mm ²	
有效斷面積	空氣噴槍(S ₁)	30mm ²	6mm²	
	噴嘴(S2)	4.4mm ²	6.3mm ²	
有效斷面積比(S ₀ ~S ₁ :S ₂)		3.04:1	0.69:1	
衝突壓力		0.011MPa(依距離100mm)	0.011MPa(依距離100mm)	
減壓閥壓力		0.4MPa	0.5MPa	
噴嘴內壓力		0.385MPa	0.276MPa	
壓縮機壓力		0.5MPa	0.6MPa	
空氣消耗量		257dm³/min(ANR)	287dm³/min(ANR)	
壓縮機的消耗	電力量	1.25kW	1.56kW	



配合作業距離 所推薦的方式

配合至對象物的作業距離,來選擇最適合的噴槍, 藉此提高節能的效果。



作業距離	推薦方式				
TF未此雅	噴槍	噴嘴口徑	接頭	伸縮管*	S快速連接器
~20mm	VMG1□□-02-01	ø1	KQ2H06-02AS	TCU0604□-1-20-X6	KK4P-06H
~40mm	VMG1□□-02-02	ø1.5	KQ2H06-02AS	TCU0604□-1-20-X6	KK4P-06H
~60mm	VMG1□□-02-03	ø2	KQ2H08-02AS	TCU0805□-1-20-X6	KK4P-08H
60mm以上	VMG1□□-02-04	ø2.5	KQ2H10-02AS	TCU1065□-1-20-X6	KK4P-10H

※□內文字 B(黑)、W(白)、R(紅)、BU(藍)、Y(黃)、G(綠)、C(透明)、YR(橙)


省能源的流程

既有的空氣噴槍,大多採用本體有效斷面積限度為6mm²的產品。 SMC的噴槍為有效斷面積30mm²型。



相關商品


針對改善壓力損失的S快速連接管: KK Series



組合變化



作業性·安全性·環境性



噴槍

VMG Series





VMG 1 1 W-02-32

配管安裝方向 下方向 上方向

太體顏色●

	-T-8210X C
W	白
BU	深藍

連接尺寸

			连按八寸
記號	配管連接方式	尺	寸及型號
02			Rc1/4
03			Rc3/8
N02	鎖牙式	螺牙尺寸	NPT1/4
N03	類才八	1867八寸	NPT3/8
F02			G1/4
F03			G3/8
11	S快速接頭	使用接頭	KK4P-02MS
12	附插頭式	型號	KK130P-02MS
H06	公制尺寸	/± m ++==	KQ2H06-02S
H08	快速接頭式	使用接頭 型號	KQ2H08-02S
H10	人/型/女/女/	<u>≃</u> 255€	KQ2H10-02S
H07	英制尺寸	使用接頭	KQ2H07-35S
H09	快速接頭式 快速接頭式	使用接頭 型號	KQ2H09-35S
H11	1人/型/女頭工(土坑	KQ2H11-35S

- 註1)S快速接頭及接頭為同包裝。
- 註2)S快速接頭附插頭式時,噴槍的連接口徑為Rc1/4。 註3)公制尺寸快速接頭式時,噴槍的連接口徑為 Rc1/4 •
- 註4)英制尺寸快速接頭式時,噴槍的連接口徑為 NPT1/4 ·

規格

使用流體	空	氣
使用壓力範圍	0~1.	0MPa
保証耐壓力	1.50	л Ра
使用流體溫度及 周圍溫度範圍	-5~60°C(不結冰)	
流量特性 (噴嘴拆下的狀態)	C(dm³/s·bar):6.0, b:0.25 (有效斷面積30mm²)	
配管連接口徑	Rc·NPT·G 1/4 · 3/8	
配管安裝方向	下方向 上方向	
噴嘴連接口徑	Rc1/4	
質量(只限本體)	165g	
操作力(全開時)	7N	

♦附噴嘴外罩(公螺牙噴嘴、只對應ø6長噴嘴)						
無記號	無					
С	附噴嘴外罩 / HNBR					
CF	附噴嘴外罩/氟素橡膠					


●噴嘴			
記號	種類	噴嘴徑	噴嘴型式
無記號		無噴嘴	
01		ø1	KN-R02-100
02		ø1.5	KN-R02-150
03		ø2	KN-R02-200
04	公螺牙噴嘴	ø2.5	KN-R02-250
05		ø3	VMG1-R02-300
06		ø3.5	VMG1-R02-350
07		ø4	VMG1-R02-400
11		ø1	KNH-R02-100
12	高效率噴嘴	ø1.5	KNH-R02-150
13		ø2	KNH-R02-200
21		ø0.75×4	KNS-R02-075-4
22	公螺牙低噪音嘈噹	ø0.9×8	KNS-R02-090-8
23	公縣才以採日順隋	ø1×4	KNS-R02-100-4
24		ø1.1×8	KNS-R02-110-8

長噴嘴

記號	種類	噴嘴長	噴嘴徑	噴嘴型式
31		300mm	ø1.5	VMG1-06-150-300
32		30011111	ø2	VMG1-06-200-300
33		600mm	ø1.5	VMG1-06-150-600
34	ø6長銅管	600111111	ø2	VMG1-06-200-600
35	噴嘴 ^{肚)}	100mm	ø1.5	VMG1-06-150-100
36		TOURIN	ø2	VMG1-06-200-100
37		150mm	ø1.5	VMG1-06-150-150
38		13011111	ø2	VMG1-06-200-150
41		100mm	ø2.5	VMG1-08-250-100
42			ø3	VMG1-08-300-100
43			ø3.5	VMG1-08-350-100
44		150mm	ø2.5	VMG1-08-250-150
45			ø3	VMG1-08-300-150
46	ø8長銅管		ø3.5	VMG1-08-350-150
47	噴嘴 ^{註)}		ø2.5	VMG1-08-250-300
48		300mm	ø3	VMG1-08-300-300
49			ø3.5	VMG1-08-350-300
50			ø2.5	VMG1-08-250-600
51		600mm	ø3	VMG1-08-300-600
52			ø3.5	VMG1-08-350-600

註)長噴嘴與接頭為組件型號。長噴嘴與接頭同包裝。 關於組裝方法,請參照操作說明書「長噴嘴安裝方法」。

構造圖



構成零件


1131-70	411		
編號	零件名	材質	備考
1	本體L	PBT	
2	本體R	PBT	
3	主閥	PBT	
4	主閥導桿	POM	
5	噴嘴固定座	鋁合金	耐酸鋁
6	配管口	鋁合金	耐酸鋁
_ 7	L型管	PBT	只有VMG12□使用
8	端蓋	不鏽鋼	
9	環	不鏽鋼	
10	連桿	PBT	
11	彈簧	不鏽鋼	
12	主閥墊片	HNBR	
_13	噴氣拉桿	PBT	
14	配管(下)	POM	只有VMG11□使用 與⑦L型管一體
15	O形環	NBR	
16	O形環	NBR	
17	平行插銷	不鏽鋼	
18	附十字盤頭小螺絲釘	不鏽鋼	
19	六角螺帽	不鏽鋼	

註)在橡膠零件及摩擦部分使用潤滑脂。


消費流量

註)表示主閥全開的值


公螺牙噴嘴




高效率噴嘴



公螺牙低噪音噴嘴




長銅管噴嘴



VMG Series

外形尺寸圖



記號

種類

記號	種	類	噴嘴型式	噴嘴徑	A 註)	
01			KN-R02-100	ø1	23.4	
02			KN-R02-150	ø1.5	23	
03			KN-R02-200	ø2	22.5	
04	公螺牙噴	嘴	KN-R02-250	ø2.5	22.1	
05			VMG1-R02-300	ø3	22	
06			VMG1-R02-350	ø3.5	21.5	
07			VMG1-R02-400	ø4	21.5	
11			KNH-R02-100	ø1		
12	高效率噴嘴		KNH-R02-150	ø1.5	44	
13			KNH-R02-200	ø2		
21			KNS-R02-075-4	ø0.75×4		
22	公螺牙		KNS-R02-090-8	ø0.9×8	12	
23	低噪音噴	嘴	KNS-R02-100-4	ø1×4	'2	
24			KNS-R02-110-8	ø1.1×8		
31		噴嘴長:	VMG1-06-150-300	ø1.5	298	
32		300mm	VMG1-06-200-300	ø2	290	
33		噴嘴長:	VMG1-06-150-600	ø1.5	598	
34	ø6長銅管	600mm	VMG1-06-200-600	ø2	390	
35	噴嘴註)	噴嘴長:	VMG1-06-150-100	ø1.5	98	
36		100mm	VMG1-06-200-100	ø2	30	
37		噴嘴長:	VMG1-06-150-150	ø1.5	148	
38		150mm	VMG1-06-200-150	ø2	140	

4	41		articulti = .	VMG1-08-250-100	ø2.5	
4	42		噴嘴長: 100mm	VMG1-08-300-100	ø3	98
4	43		10011111	VMG1-08-350-100	ø3.5	
4	44		authority = -	VMG1-08-250-150	ø2.5	
4	45		噴嘴長: 150mm	VMG1-08-300-150	ø3	148
4	46	ø8長銅管 噴嘴 ^{肚)}	13011111	VMG1-08-350-150	ø3.5	
4	47	順 角 二 /	articulti = .	VMG1-08-250-300	ø2.5	
4	48		噴嘴長: 300mm	VMG1-08-300-300	ø3	298
4	49			VMG1-08-350-300	ø3.5	
Ę	50		articulti = .	VMG1-08-250-600	ø2.5	
Ę	51		噴嘴長: 600mm	VMG1-08-300-600	ø3	598
Ę	52			VMG1-08-350-600	ø3.5	

噴嘴型式

A註)

噴嘴徑

			(mm)
種類	快速接頭型式	B ^{註)}	C注)
公制尺寸	KQ2H06-02S	17	158
快速接頭	KQ2H08-02S	20.5	161.5
1大还按项	KQ2H10-02S	27.5	168
英制尺寸	KQ2H07-35S	17	158
大利人了 快速接頭	KQ2H09-35S	20.5	161.5
1大1全1女叫	KQ2H11-35S	27.5	168

註)鎖牙後的參考尺寸

外形尺寸圖:噴嘴/KN Series

公螺牙噴嘴 / KN

(mm)



型式 噴嘴徑		:#+±+#	六角對邊		A *	
空式	D	連接螺牙	H ₁	L1	A	l
KN-R02-100	ø1		14	31.4	25.4	
KN-R02-150	ø1.5			31	25	
KN-R02-200	ø2	R1/4		30.5	24.5	
KN-R02-250	ø2.5			30.1	24.1	
VMG1-R02-300	ø3			30	24	
VMG1-R02-350	ø3.5			29.5	23.5	
VMG1-R02-400	o4			29.5	23.5	



※R螺牙鎖牙後的參考尺寸

高效率噴嘴/KNH

(mm)



型式	噴嘴徑 ;由+立+==		六角對邊		A 3%
型式	D	連接螺牙	H ₁	L1	A*
KNH-R02-100	ø1				
KNH-R02-150	ø1.5	R1/4	14	52	46
KNH-R02-200	ø2				



※R螺牙鎖牙後的參考尺寸

公螺牙低噪音噴嘴 / KNS

(mm)



型式	噴嘴徑	連接螺牙	六角對邊	L ₁	Δ*	
至八	空式 D 建按縣才		H ₁	Li	Α	
KNS-R02-075-4	ø0.75×4		14	20	14	
KNS-R02-090-8	ø0.9×8	R1/4				
KNS-R02-100-4	ø1×4					
KNS-R02-110-8	ø1.1×8					



※R螺牙鎖牙後的參考尺寸

長銅管噴嘴


(mm)



型式	噴嘴徑 D	外徑	Lı	L2 ^{註1)}	L註1)	六角對邊 H1
VMG1-06-150-100	ø1.5		100	100	106	
VMG1-06-200-100	ø2					
VMG1-06-150-150	ø1.5		150	150	156	
VMG1-06-200-150	ø2	ø6			130	12
VMG1-06-150-300	ø1.5	00	300	300	306	12
VMG1-06-200-300	ø2		300			
VMG1-06-150-600	ø1.5		600	600	606	
VMG1-06-200-600	ø2					
VMG1-08-250-100	ø2.5		100 100	100	106	- 14
VMG1-08-300-100	ø3					
VMG1-08-350-100	ø3.5					
VMG1-08-250-150	ø2.5		150	150	156	
VMG1-08-300-150	ø3					
VMG1-08-350-150	ø3.5	ø8				
VMG1-08-250-300	ø2.5	00	300	300	306	
VMG1-08-300-300	ø3					
VMG1-08-350-300	ø3.5					
VMG1-08-250-600	ø2.5			600	606	
VMG1-08-300-600	ø3		600			
VMG1-08-350-600	ø3.5					

註1)螺牙鎖牙後的參考尺寸

註2)長銅管噴嘴與嵌入式接頭(未組裝)為同包裝。關於組立方法,請參考操作說明書「長噴嘴安裝方法」。




VMG Series

外形尺寸圖:噴嘴外罩

公螺牙噴嘴用外罩




entroltr 61 cm mil -15	1144	適用噴槍型式			
噴嘴外罩型式	材質	型式	噴嘴的種類		
P5670129-01	HNBR	VMG1□□-□-01~04	公螺牙噴嘴		
P5670129-01F	氟素橡膠	VMG1□□-□-01~04	ø1~ø2.5		
P5670129-02	HNBR	VMG1□□-□-05~07	公螺牙噴嘴		
P5670129-02F	氟素橡膠	VMG1□□-□-05~07	ø3~ø4		



(mm)

VMG1□-□□-1~04



VMG1□-□□-05~07

長銅管噴嘴用外罩





10年時が3年刊十	材質	適用噴槍型式		
噴嘴外罩型式		型式	噴嘴的種類	
P5670129-11	HNBR	VMG1□□-□-31~38	ø6長銅管	
P5670129-11F	氟素橡膠	VMG1□□-□-31~36	噴嘴	



VMG1□-□□-31~38



VMG Series 共涌注意事項(1)

選定

▲警告

1 請確認規格。

本型錄所記載的產品是為了僅提供於壓縮空氣系統中使用而設 計的。因超過規格之外的壓力和溫度會造成損壞和動作不良的 原因,所以請勿使用於超過規格之外。

⚠注意

(1) 請勿使用於氣體、氣體燃料及冷媒等具燃燒性、爆炸性 或毒性氣體的環境。否則會從噴槍的內部滲透到外部。

安裝

▲鑿告

- 1請在噴槍的供應壓力端裝設遮斷閥。 萬一漏氣或破損時,可成為緊急阻斷方法。
- ②將噴嘴固定在噴槍上時,請在噴嘴的螺絲部位捆捲密封 帶。
- ③鎖緊噴嘴時,將噴槍的噴嘴固定座的對邊寬度,以對邊 寬度22的扳手壓住,勿增加外力到本體上,請在下列的 力矩範圍內鎖緊。用手鎖緊後,請再使用工具大約鎖2~ 3圏。



12~14N·m

噴嘴鎖緊力矩範圍 若鎖不夠緊,會造成噴嘴鬆動。

∧注意

- 1)安裝前,請確認型號和尺寸。 此外,請確認產品是否有損傷、撞痕、龜裂等。
- ②配管前的處置

配管前,請充分吹氣(氣流沖洗)或是清洗乾淨,將管內的切削 末、切削油、髒污等清理乾淨。

配管

∧注意

③密封帶的捆捲方向

拴緊配管和接頭時,請勿讓配管的切削末或是密封材料掉淮噴 槍內。此外,使用密封帶時,請預留螺牙部位1.5~2牙再捆捲 密封帶。



④鎖緊噴嘴時,將噴槍的噴嘴固定座的對邊寬度,以對邊 寬度22的扳手夾持,勿增加外力到本體上,請在下列的 力矩範圍內鎖緊。用手鎖緊後,請再使用工具鎖大約2~

請注意,超過下表的鎖緊力矩,則會造成本體破損發生的原因。



使用螺牙	鎖緊力矩N·m
R1/4	12~14
R3/8	22~24

- ⑤ 連接配管時,要考慮壓力會使配管長度發生變化,所以 請多預留配管的長度。
- ⑥請勿在通氣孔和配管處扭轉、凹折、拉扯、或是增加力 矩的負載。否則會造成接頭破損或是配管壓壞、破裂、 脫落等原因。
- 7)配管請勿磨損、彎折、或是損傷。否則會造成配管壓壞、 破裂、脫落等原因。

給油

▲鑿告

請勿給油。

會造成對象物的污染及破損發生的原因。

空氣源

⚠警告

1)請使用潔淨的空氣。

壓縮空氣含有化學藥品、有機溶劑等合成油、鹽分、腐蝕性等 氣體時,會造成損壞和動作不良發生的原因,因此請勿使用。



VMG Series 共通注意事項②

使用前請務必詳讀。

空氣源

⚠注意

- 1)請安裝空氣渦濾器。
 - 請在靠近噴槍的上流端安裝空氣過濾器。並請選擇過濾度為5 μ m以下的過濾器。
- ②請設置後冷卻器、空氣乾燥器、儲水器等。 水分含量過多的壓縮空氣會使噴槍運作不良及污染、破壞對象 物體。所以請設置後冷卻器、空氣乾燥器、儲水器等。

使用環境

⚠警告

- ①請勿在會附著腐蝕性空氣、化學藥品、海水、水、水蒸 氣的環境下使用。
- ②在陽光直射的環境中,請遮蔽陽光。
- ③請勿在周圍有熱源或受輻射熱的環境中使用。
- ④請勿在帶有靜電的環境中使用,不然會引發系統運作不良或是發生故障。所以請確認能否在這樣的環境中使用。
- ⑤請勿在會發生火花的環境中使用。不然可能引發火災等 危險。所以請確認能否在這樣的環境中使用。
- ⑥請勿在會直接接觸切消油、潤滑油、冷卻液體等環境中使用。所以請確認能否在這樣的環境中使用。

保養檢查

⚠注意

- ①在定期檢查中,請確認下列的事項,必要時請更換。
 - a)損傷、撞傷、磨損、腐蝕
 - b)空氣洩漏
 - c)連接的配管發生凹折、壓壞、彎折
 - d) 連接的配管發生硬化、劣化、軟化
 - e)噴嘴鬆動
- ②拆卸產品時,請務必停止供給壓力,並排放配管中的壓縮空氣,確認大氣開放的狀態後,再進行拆卸產品。
- ③請勿拆解、改造本體。

安裝

魚警告

- 1在空氣壓力不會使噴嘴飛出的情況下,作業前請用手確認噴嘴是否脫落、鬆動、或是不順。
- ②為了不受到飛散物的影響,所以一定要使用保護眼鏡。
- ③請勿直接將噴嘴的前端朝向臉等身體部位。不然可能會 出現危害身體的情況。
- 4 請避免使用在清除有害物體、化學藥品等為目的的情況。
- ⑤請勿使產品落下、踩踏、扔擲。是產品損壞的原因。
- 6請不要使用在擾亂公共秩序、公共衛生為目的的情況。
- 7)本產品非玩具。
- ⑧吹氣作業後,一定要掛鉤等掛起來保存。
 若放置在塵埃過多或是飛散的場合,塵埃會飛到機器內部,造成動作不良。



- ⑨使用噴槍及存放保管時,請勿彎折、凹折、拉扯及懸掛力矩負載等於配管口和配管處。可能會造成接頭破損及 壓壞配管、破裂、脫落等原因發生。
- ①安裝噴嘴外罩時,請對準噴嘴外罩的六角部與噴嘴的六 角部。安裝長噴嘴外罩時,噴嘴前端請確實的插入至長 噴嘴外罩的底部。
- ① 發現噴嘴外罩及長噴嘴外罩有龜裂或裂痕時,請不要再使用,立即更換。